

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: RONNY VANHOUDT, Heffen en Hijen

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/11/30600683/00/NL/000

Contractref.: /000000

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: Kermis

Dorpsstraat,

2960 Sint-Lenaarts(Brecht)

Datum: 16/05/2018

Uitgevoerd door: RUDY SOOLS

JEPCO BVBA
Ambachtstraat, 25
2340 Beerse
België

PERIODIEK NAZICHT VAN EEN KERMISTOESTEL

1. Hoofdkenmerken :

- *Beschrijving van het kermistoestel : zie punt 4 van dit verslag.*

2. Besluit van het onderzoek :

Wij hebben de controles uitgevoerd die worden vermeld in de rubriek "Basis en inhoud van ons onderzoek".

- *Opdat het kermistoestel, binnen de grenzen van ons onderzoek, het vermoeden van overeenstemming met de minimale voorschriften van het KB van 18/06/2003 zou genieten, dient rekening gehouden met de opmerkingen die worden geformuleerd in punt 5 van dit verslag.*
- *Het kermistoestel mag voor het publiek opengesteld worden.*
- *Het volgende periodieke nazicht zal moeten plaatsvinden vóór 15/05/2028*

Datum van afdruk: 16/05/2018

Aantal blz.: 10

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

3. Basis en inhoud van ons onderzoek :

3.1 Nationale wetgeving :

- *Het koninklijk besluit van 18/06/2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen (dit koninklijk besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17/07/2003).*
- *De brochure betreffende de uitbating van kermistoestellen die werd gepubliceerd door de FOD Economie.*

3.2 Normatieve referentie :

NORM	OMSCHRIJVING	VERSIE
EN 13814	Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid	2004

3.3 Grenzen van onze opdracht :

- *Visuele controle van de staat van de bereikbare delen, zonder belasting en zonder demontage.*
- *Sommige gevaren of risico's kunnen niet geëvalueerd worden zonder gebruik te maken van specifieke meettoestellen en kunnen enkel getest worden in een laboratorium. Indien u een specifieke, meer gedetailleerde analyse wenst, raden wij u aan om contact op te nemen met de bevoegde instanties voor de analyse van de hieronder vermelde gevaren of risico's:*
 - toxiciteit
 - brand
 - hinderlijke straling
 - sterkte en stabiliteit van de ondergrond
- *De conformiteit van de elektrische installatie maakt geen deel uit van deze opdracht. Deze dient onderworpen te worden aan een reglementair onderzoek zoals voorgeschreven door het AREI.*
- *De conformiteit van de aanwezige druktoestellen maakt geen deel uit van deze opdracht. Deze dienen onderworpen te worden aan een reglementair onderzoek, zoals voorgeschreven door de specifieke wetgeving.*

4. Kenmerken van het kermistoestel :

- **Beschrijving :** kermistoestel van het type " Draaimolen " bestaande uit een ontvouwbare structuur gemonteerd op een chassis. Het toestel is voorzien van diverse fietsen en auto's.
- **Constructeur :** Van Dijk
- **Benaming :** Kindermolen – CARROUSEL
- **Serienummer :** 440083 (volgens RA Van Hemelen; nummer niet gevonden op het toestel)
- **Model :** /
- **Bouwjaar :** 1997
- **Maximale capaciteit :** 62 personen
- **Capaciteit per uur :** ongeveer ?? personen per uur (Variabel)
- **Type :** volgens het koninklijk besluit van 18/06/2003 is dit een kermistoestel van het type B
- **Classificatie :** dit is een kermistoestel dat behoort tot de categorie van toestellen die in een horizontaal vlak draaien. Verschillende soorten aandrijfmechanismen kunnen de draaibeweging mogelijk maken tot in het verticale vlak.
- **Bijzonderheden :** volgens de verklaring van de uitbater :

Is er één blustoestel aanwezig in de bedieningscabine.

Foto nr. 1



Foto nr. 2



5. Opmerkingen :

5.1 Nazicht van de aanwezigheid en volledigheid van de risicoanalyse : eventuele wijzigingen detecteren.

- *De risicoanalyse werd op 29 April 2008 door Van Hemelen, uitgevoerd in Molenstede. Het verslag van de risicoanalyse heeft de referentie MBU20080429-1 (122632).*

5.2 Nazicht van het logboek.

- *Wij hebben geen logboek gevonden op dit kermistoestel : gelieve er één te voorzien (wij leggen hieronder het doel en de inhoud van dat document uit).*

- *Omschrijving :*

*De uitbater moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan de eisen van het koninklijk besluit.
De gemakkelijkste manier is het bijhouden van een logboek dat de hele levenscyclus vanaf de eerste dag omvat.*

Dit logboek dient om alle informatie te verstrekken aan :

- *de instanties ;*
- *de technische dienst ;*
- *de controle-instellingen.*

- *Inhoud :*

Het logboek moet de volgende punten bevatten :

- *de identificatie van het kermistoestel: het serienummer, het bouwjaar, de constructeur ;*
- *de eigenaar: huidige en vorige ;*
- *de documenten met betrekking tot de initiële certificatie ;*
- *het overzicht van de uit te voeren niet-destructieve proeven ;*
- *het overzicht van alle uitgevoerde inspecties ;*
- *het overzicht van alle onderhoudsbeurten, herstellingen, wijzigingen die zijn voorzien in het normale onderhoudsschema (eventueel aan de hand van de verslagen hierover) ;*
- *het overzicht van de uitgevoerde revisies ;*
- *het overzicht van alle incidenten of ongevallen ;*
- *het overzicht van alle plaatsen en data van indienststelling ;*
- *het overzicht van de onderhoudswerken ;*
- *alles wat te maken heeft met eventueel doorgevoerde wijzigingen ;*
- *alles wat te maken heeft met herstellingen.*

- *De eigenaar mag kiezen in welke vorm hij die gegevens bijhoudt.*

5.3 Nazicht van de rapportering van onderhoudsinspectie.

- De onderhoudsinspectie werd uitgevoerd door de eigenaar (Jepco) op 01 Maart 2018. Een overzichtsblad was beschikbaar.

5.4 Nazicht van rapportering van opstellingsinspectie.

- Bij kermistoestellen type B wordt de opstellingsinspectie uitgevoerd door de uitbater (eventueel bijgestaan door derden), aan de hand van een montageblad opgesteld door een technisch competent persoon. Bij het opstellen van het montageblad en tijdens de opstellingsinspectie wordt rekening gehouden met:
 1. De voorschriften van de fabrikant van het kermistoestel;
 2. De vastgestelde preventiemaatregelen;
 3. De risico's verbonden aan de gevaren.

5.5 Plaatsing op ondergrond en ondersteuning.


- Op het ogenblik van ons bezoek was het kermistoestel visueel correct op de grond geplaatst.

5.6 Geometrische opstelling rekening houdend met mogelijke invloeden van weersomstandigheden.

- Op het ogenblik van ons bezoek was er niets op te merken in verband met dit punt.

5.7 Mogelijke gevaren met of door de omgeving.

- Op het ogenblik van ons bezoek was er niets op te merken in verband met dit punt.



5.8 Veiligheidsinstructies bezoekers (groottebeperkingen, hartkwalen, rugproblemen, ...).

- De uitbater van het kermistoestel heeft geen bericht aangebracht dat de veiligheidsinstructies voor de gebruikers bevat. Wij raden u aan om de informatie bedoeld voor het publiek aan te brengen. Hieronder een opsomming van enkele informatiepunten (niet limitatieve lijst).
 - De leeftijdscategorie van de gebruikers;
 - De minimale of maximale afmetingen van de gebruikers;
 - De armen of benen niet uitsteken, noch naar buiten leunen;
 - Verbod om recht te staan tijdens de werking;
 - Verbod om het zijje te verlaten voor de finale stop (wachten op geluidssignaal);
 - Niet op het toestel gaan vooraleer de finale stop (wachten op geluidssignaal).
- Het vermelden van de waarschuwing "gebruik op eigen risico" of elke andere gelijkaardige waarschuwing op het kermistoestel is verboden.

Foto nr. 5	Foto nr. 6
	

- Tijdens de uitbating is er een operator aan het toestel aanwezig (kassa).

5.9 Bedieningshandleiding in een taal die gekend is door de kermisuitbater.

- De uitbater is niet in het bezit van de gebruiks- en onderhoudshandleiding van de constructeur. Te voorzien.

5.10 Conformiteit van de opstelling met instructies van de fabrikant.

- De uitbater is niet in het bezit van de opstellingsinstructies van de fabrikant. Te voorzien.

5.11 Losse bevestigingen.

- Op het ogenblik van ons bezoek was er niets op te merken in verband met dit punt

5.12 Ontbrekende onderdelen.

- Op het ogenblik van ons bezoek was er niets op te merken in verband met dit punt, het toestel was volledig gemonteerd en klaar voor uitbating.

5.13 Staat van alle onderdelen.

- Binnen de grenzen van ons onderzoek werden onderstaande gebreken vastgesteld.

- Ontbrekend stuurwiel terug te voorzien.



- Ontbrekend afschermkapje verlichting terug te voorzien, elektrisch genaakbare delen af te schermen.



- Remhendels te herstellen, knelgevaren te vermijden.



- Losse elementen terug degelijk vast te zetten (handgreep + beschermingskappen voorlichten).



- Losse elementen terug degelijk vast te zetten (handgreep).



- De bevestiging van het vliegtuig t.o.v. het plateau te verbeteren (t.h.v. voorwiel).



- **Knelgevaar tussen tandwiel, ketting en draaiend achterwiel.**
- **Losse elementen terug degelijk vast te zetten (spatbord achterwiel).**



5.14 Aandacht voor eventuele wijzigingen.

- *Op het ogenblik van ons bezoek hebben wij geen wijzigingen vastgesteld.*

5.15 Elektrische aansluiting / aarding.

- *De elektrische installatie werd op 03 April 2017 door Vincotte uitgevoerd met referentie ANT/16/PO30536398/00/NL/001 door Tony Hens. De controle voor 2018 was afgesproken voor einde Mei, begin Juni.*
- *Op het ogenblik van ons bezoek hebben wij vastgesteld dat er een aardingspen van het stroomaggregaat aanwezig maar niet geïnstalleerd was. De voeding was momenteel via de generator.*
- *De op de verschillende gondels gemonteerde verlichting worden gevoed op laagspanning.*

5.16 Functionele test volgens de instructies van de fabrikant.

- *De uitbater is niet in het bezit van een checklist van de fabrikant m.b.t. de functionele testen. Te voorzien.*

5.17 Tests van alle noodvoorzieningen (evacuatie, stroomuitval, e.a.).

- *Er werd een stroomuitval gesimuleerd. Het toestel stopt binnen een redelijke termijn, waarna de gebruikers zo het toestel kunnen verlaten.*

- Bedieningspaneel.

